

SAMSVARERKLÆRING

| Produktnr | Beskrivelse | Testrapport |
|-----------|--------------------------------------|----------------|
| 19456 | ARM. STOL BETONG FIRKANT 50MM M\TRÅD | På forespørsel |


Nevnte produkt oppfyller krav og er testet i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 388 - Sikring av overdekning, datert 21.12.2017.

| Beskrivelse | Krav rapport nr.388 |
|--|---|
| Generelle krav | |
| Høydeavvik for avstandsstykker | ± 2 mm |
| Deformasjon | < 1 mm |
| Varmebelastning | < 2 mm |
| Bruddlast* | < 6 kN |
| Materialsammensetning | |
| Maksimal kornstørrelse | $D \leq 1/4$ av høyden av armeringsstolen |
| Masseforhold | $m = v / (c + 2 \times s) \leq 0,40$ |
| Innhold av silikastøv | (s) minimum 5 % av bindemiddelmengden |
| Prøving av vannoppsug 28- døgns alder | |
| Mørtelens/betongens vannoppsug | Maksimalt 5.0 % etter 30 minutter |
| Mørtelens/betongens vannoppsug | Maksimalt 8.5 % etter 30 minutter |

*Ved stikkprøvekontroll er nedre grenseverdi for målt styrke på armeringsstolen 6 kN, alternativt kan den ikke underskride fra det oppgitte med mer enn 15 %.

Bjørn K. Sevik, Produkt- og innkjøpsjef/Product- and purchase mngr.
(navn, etternavn, funksjon)

Åros, 2/8-22
(sted, dato for utstedelse)


(signatur)